


**Immobili danneggiati dal Sisma del 06/04/2009**  
**Schede di rilevamento danno redatte dall'USRC di Fossa o validate ai sensi della Circolare 2605-U/UCR del 06/06/2012**

Numero edificio	Indirizzo dell'immobile	Rif. Catastali			Esito validato
		Fg.	P.lla	Sub.	
3	VIA PIAVE, 19	51	1948		A
4	VIA PIAVE, snc	51	1947-1948		A
6	VIA PIAVE, 15	51	170		A
6.1	VIA PIAVE, 11-13	51	17		A
8	VIA PIAVE, 5	51	2045		A
9	VIA PIAVE, 3	51	2045		B
10	VIA PIAVE, 1	51	2045		A
11	VIA FIUME, 18	51	9		B
12	VIA FIUME, 20-23	51	10		B
13	VIA FIUME, snc.	51	10		B
14.2	VIA FIUME, 32-34	51	13		A
16	VIA FIUME, 36 VIA ISONZO, 2	51	1924		E
18	VIA ISONZO, 8-10	51	176-206		A
18.1	VIA ISONZO, 12-14	51	176		B

# PLANIMETRIA A23



**LEGENDA**

	ESITO A		ESITO E
	ESITO B		ESITO F
	ESITO C		ESITO GIA' ASSEGNATO D.P.C.
DELIMITAZIONE DEGLI EDIFICI (ED)			

EDIFICI	N° PIANI	ESITO
ED 1	3	SCHEDA AEDES n.3 ESITO A
ED 2	4	SCHEDA AEDES n.4 ESITO B
ED 3	3	A
ED 4	2	A
ED 5	4	SCHEDA AEDES n.2 ESITO A
ED 6	4	A
ED 6.1	4	A
ED 7	5	SCHEDA AEDES n.3 ESITO B
ED 8	4	A
ED 9	5	B
ED 10	4	A
ED 10.1	4	SCHEDA AEDES n.3 (5357) ESITO A
ED 11	3	B
ED 12	4	B
ED 13	2	B
ED 14	4	SCHEDA AEDES n.8 (24852) ESITO A
ED 14.1	4	SCHEDA AEDES n.2 (37345) ESITO B
ED 14.2	4	A
ED 15	1	SCHEDA AEDES n.3 ESITO E
ED 16	3	E
ED 17	4	SCHEDA AEDES n.1 ESITO A
ED 18	3	A
ED 18.1	3	B