

Immobili danneggiati dal Sisma del 06/04/2009
Schede di rilevamento danno inviate al Genio Civile ai sensi del Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 41/2011
Pratiche complete

Richiedente	Indirizzo dell'immobile	Rif. Catastali			Tecnico Incaricato	Scheda tecnico incaricato		Scheda tecnici C.O.C.	
		Fg.	P.IIa	Sub.		Esito dichiarato dal tecnico	Esito convalidato dal Genio Civile	Esito dichiarato dai tecnici	Esito convalidato dal Genio Civile
BARBATI BRUNO	VIA BARBATO, 34	60	1284		ARCH. PIETRO VITO TIRONE			A	A
BUCCINI NATALINA	VIA BAGNATURO, 16/A	6	1450 985		ARCH. PAOLO COCCO	A	A		
COLANGELO MARIA	CORSO OVIDIO, 222	60	163		ARCH. GIANNI GIORGI			A	A
DALL'ARA LUIGINO E COSTANTINI MARIO	VIA BARBATO, 44	60	1290		ING. ALFONSO LA CIVITA	A	A		
DI RUSCIO MARIA	VICO MACERIE, 1	60	1350		ING. UMBERTO RICCIOTTI	A	A		
PACELLA ANNA FELICE	VIA SANTA RUFINA, 9	24	104		GEOM. QUIRINO CIANFAGLIONE	A	A		
TRABUCCO FERNANDO	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 1	37	304	10	GEOM. LUCA CAROSELLI	A	A		
CERCONE ISABELLA	VIA DEI CAPPUCCINI, 150	44	304	1, 2	GEOM. FILIBERTO DI TOMMASO	B	B		
LITIGANTE GINO	VIA BORGHETTO I, 32-34	60	462 463		ING. MIRCO LITIGANTE	B	B		
LUCIANI MARCELLO	VIA CIRC. OCCIDENTALE, 43	48	171		ARCH. LUIGI LA CIVITA	B	B		
COLUCCI GAETANO	VIA BATTISTI, 3	60	2103		GEOM. ALESSANDRO LA CIVITA	C	C		
D'ANDREA EDOARDO	VIA SOLIMO, 7	60	135 138 139		ING. MARIO SINIBALDI	E	E		