

Immobili danneggiati dal Sisma del 06/04/2009
Schede di rilevamento danno inviate al Genio Civile ai sensi del Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
41/2011
Pratiche complete

Richiedente	Indirizzo dell'immobile	Rif. Catastali			Tecnico Incaricato	Scheda tecnico incaricato	
		Fg.	P.IIa	Sub.		Esito dichiarato dal tecnico	Esito convalidato dal Genio Civile
ARISTA ANTONELLA	PIAZZA VITTORIO VENETO, 6	50	1532	5	ARCH. LUIGI LA CIVITA ING. REGINE F.J. COLAROCCO	B	B
VALERI LUCIANO	VIA DELLA ROCCA, 2	60	67		ARCH. LUIGI LA CIVITA	B	B