

Immobili danneggiati dal Sisma del 06/04/2009

**Schede di rilevamento danno inviate al Genio Civile ai sensi del Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 41/2011
Pratiche complete**

Richiedente	Indirizzo dell'immobile	Rif. Catastali			Tecnico Incaricato	Scheda tecnico incaricato	
		Fg.	P.IIa	Sub.		Esito dichiarato dal tecnico	Esito convalidato dal Genio Civile
LEOMBRUNO GIUSEPPA	VIA PROBO MARIANO, 83	60	664		ING. PASQUALE DI IORIO	B	B