

<b>Immobili danneggiati dal Sisma del 06/04/2009</b> <b>Schede di rilevamento danno inviate all'UTR 7 di Goriano Sicoli per ulteriore sopralluogo ai sensi della Circolare 2604-U/UCR del 06/06/2012</b>							
Richiedente	Indirizzo dell'immobile	Rif. Catastali			Tecnico Incaricato	Scheda tecnico incaricato	
		Fg.	P.IIa	Sub.		Esito dichiarato dal tecnico	Esito convalidato dall'UTR 7
AVV. CARLO MARIA LA GATTA	VIA VALLE, 2/D	42	846		ING. PASQUALE DI IORIO	B	B
DI MUZIO ELISA COLELLA ETTORE	VICO DELL'OSPEDALE, 42	60	1182		ARCH. ANTONINO D'APRILE	B	B